

附件:

本体隐患信息表

序号	县/区	管线名称	企业名称	隐患编号	隐患类型	二级隐患类型	隐患级别	隐患描述	整改状态	隐患发现时间
1	离石市	榆济管道	山东运维中心榆济管道有限公司(山东省国实天然气管道有限公司)	gjgwvjgd01-PIH-001	管体缺陷超标	焊缝缺陷	较大隐患	管道防腐层质量良好,有阴极保护且状态良好,2021年开展方山-汾阳段高后果区焊缝排查中发现,内检测环焊缝编号50020焊缝口完成PAUT、UT、RT三种检测,其中UT、RT合格,PAUT为IV级	整改中	2021-07-31
2	离石市	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-053	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	离石区城北街道办百里则村SC103+86,位于永宁煤矿采空区,山地沟底,防腐层无破损,阴极保护良好,管体变形	整改中	2021-10-20
3	离石市	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-052	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	离石区城北街道办百里则村SC103+70,位于永宁煤矿采空区,山地沟底,防腐层无破损,阴极保护良好,管体变形	整改中	2021-10-26
4	离石市	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-051	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	离石区城北街道办百里则村SC103+65,位于永宁煤矿采空区,山地沟底,防腐层无破损,阴极保护良好,管体变形	整改中	2021-10-29
5	离石市	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-050	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	离石区城北街道办百里则村SC103+33,位于永宁煤矿采空区,山地沟底,防腐层无破损,阴极保护良好,管体变形	整改中	2021-10-20
6	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-045	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇弓家沟村临保线AB043,河道、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-29
7	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-044	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇弓家沟村临保线AB043,河道、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-29
8	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-043	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇弓家沟村临保线AB050,河道、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-29

9	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-042	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇穆家焉村临保线AB058,河道、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-22
10	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-041	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇花子村临保线AB077,河道、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-26
11	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-040	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇花子村临保线AB077,河道、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-22
12	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-039	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇花子村临保线AB077,河道、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-22
13	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-038	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇花子村临保线AB077,河道、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-30
14	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-034	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇胡家庄村临保线AB081,农田、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-28
15	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-033	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇胡家庄村临保线AB083,农田、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-29
16	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-032	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇胡家庄村临保线AB082,农田、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-20
17	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-031	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇胡家庄村临保线AB082,农田、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-29
18	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-030	管体缺陷超标	管体变形	较大隐患	康宁镇胡家庄村临保线AB085,荒地、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,管体变形	整改中	2021-10-29
19	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-029	管体缺陷超标	机械损伤	较大隐患	白文镇赵家沟村临保线AB002,农田、防腐层情况正常、阴极保护良好、壁厚正常,机械损伤	整改中	2021-10-20

20	临县	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-020	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	村里农耕地, 防腐层存在一处DB=22破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-11-29
21	临县	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-017	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	村里农耕地, 防腐层存在一处DB=51破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-11-29
22	临县	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-016	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	村里农耕地, 防腐层存在一处DB=37破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-11-28
23	临县	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-015	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	村里农耕地, 防腐层存在一处DB=34破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-10-30
24	临县	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-014	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	村里农耕地, 防腐层存在一处DB=58破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-11-29
25	临县	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-013	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	村里农耕地, 防腐层存在一处DB=44破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-11-29
26	临县	临县-临汾煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-012	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	村里农耕地, 防腐层存在一处DB=24破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-11-29
27	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-011	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	农田耕地, 防腐层存在一处DB=19破损, 阴极保护良好, 壁厚完好	整改中	2017-11-30
28	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-010	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	北查沟村河道三岔口, 防腐层存在一处DB=36破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-11-21
29	兴县	临县-保德煤层气输气管道	华新燃气集团有限公司	sxshx01-PIH-009	腐蚀防护系统有效性不足	/	一般隐患	北查沟村河道三岔口, 防腐层存在一处DB=35破损, 阴极保护良好, 壁厚完好。	整改中	2017-11-16